

Erledigt

High Sierra ohne Erfolg (Gigabyte GA-Z77X-UD5H; NVIDIA GeForce GTX 670)

Beitrag von „Andi24“ vom 16. Januar 2018, 20:39

Hallo Ralf,

danke für den Hinweis und deine Geduld. Ich habe die entsprechende Datei ersetzt und wie im Forum dort beschrieben den Cloverbootloader neu auf den Stick gespielt. Auch habe ich mal das SMBIOS von 14,2 auf 13,2 gesetzt sowie Angaben bei RTVariables (0x67; 0x7f) abgeändert.

Der Rechner bleibt im verbose-Mode bei diesen letzten Zeilen stehen:

...

BSD process name corresponding to current thread: Unknown

Attempting system restart... MACH reboot

Attempting system restart... MACH reboot

Attempting system restart... MACH reboot