

Erledigt

ASUS GL553VD ELAN 1200 Touchpad,etc.

Beitrag von „Schucha“ vom 17. Januar 2018, 21:20

Hallo zusammen,

mein Sierra läuft eigentlich wunderbar. Bis auf mein Touchpad,Bildschirmhelligkeit sowie FN Tasten (außer Lautstärke)

In meinem Laptop ist auch eine GTX1050 verbaut. Habe gelesen das man diese komplett deaktivieren kann, weil sie sowieso nicht läuft und nur Strom zieht...

Kann mir jemand bei dem größten Problem helfen ?

Mein ELAN 1200 Touchpad funktioniert nicht. Habe mir dazu alles durchgelesen und auch auf YouTube angeschaut aber verstehe das ganze nicht.

Wenn jemand von euch Profis den Rest auch noch hinbekommen würde, wäre ich sehr sehr dankbar !

ich wäre auch bereit einen Betrag zu spenden.

Vielen Dank und Iliebe Grüße

anbei meine DSDT.aml