

Erledigt

OSX high Sierra Finetuning

Beitrag von „deydi“ vom 18. Januar 2018, 15:16

Moin moin.

Hab heute meinen neuen Desktop bekommen, denn ich mir Zusammen Gestellt habe, und dachte nun Dualboot Windows OSX zu machen. Soweit so gut.

nur hängt das jetzt beim laden, von OSX Stick. an : missing Bluetooth Controller Transport

Hardware Trage ich näher noch ins Profil. erst mal hier:

Intel Core i5-7600K
D4 8GB 2133-15 NT K2 GSK
GiBy GA-B250-HD3P B250

Denke, das wären die Wichtigsten, Hardware teile. Grafikkarte kommt erst noch die Tage, die 1050

kext habe ich:

AHCI_3rdParty_SATA.kext
AtherosE2200Ethernet.kext
FakePCIID.kext
FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext
FakeSMC.kext
IntelMausiEthernet.kext
Lilu.kext
RealtekRTL8111.kext

USBInjectAll.kext

Config.pls hänge ich mal dran.

Evtl kann mal einer Drüber Schauen.

mfg