

Erledigt

High Sierra ohne Erfolg (Gigabyte GA-Z77X-UD5H; NVIDIA GeForce GTX 670)

Beitrag von „Andi24“ vom 19. Januar 2018, 09:20

Ich finde keine Lösung für meinen Rechner;
habe noch weitere Versuche unternommen einen bootfähigen USB Stick zu erzeugen. Irgend etwas ist falsch und offenbar gibt es für diese Hardware keine Checkliste. Die Variablen sind aber zu umfangreich, kann gar nicht mehr sagen, wie viele configs und EFI's ich erzeugt habe. Auch meine Dokumentation ist mittlerweile unübersichtlich.

Schade, gebe es erst einmal auf, ca. 2 Wochen Versuche ist schon zuviel Zeit für ein Upgrade ...

NACHTRAG (1.2.2018) OSX High Sierra 10.13.3 erfolgreich endlich installiert. Danke an alle aus dem Forum, die mir Tipps gegeben haben, SUPER 😊