

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 19. Januar 2018, 11:42

Die Patche sind in Segmente unterteilt.

Diese beginnen meistens mit ein "#"-Symbol und enden mit "end;".

Im obigen Fall würde das Segment `# Insert Apple USB properties into USB 3.0 XHC` den schon bestehenden USB-Properties Patch überschreiben, weswegen du diesen vom "#"-Symbol bis zum "end;" im Patch markieren und entfernen solltest, bevor du den Patch ausführst.

Dieses Entfernen gilt nur temporär... sobald du den Patch wieder in der Auswahl anklickst, wird er wieder vollständig angezeigt.