

**Erledigt**

## **High Sierra ohne Erfolg (Gigabyte GA-Z77X-UD5H; NVIDIA GeForce GTX 670)**

**Beitrag von „ralf.“ vom 19. Januar 2018, 12:08**

Ozmosis und/oder diese Bios-Einstellungen <http://www.insanelymac.com/forum/...-uefi-installtweak-guide/>

evtl ne andere Bios-Version nehmen