

**Erledigt**

## **Nvidia WebDriver und Nvidia GTX 970**

**Beitrag von „al6042“ vom 20. Januar 2018, 11:49**

Das liegt dann wahrscheinlich an der fehlenden NVRAM-Unterstützung.

Welche Version von Clover nutzt du?

Wenn sie älter als Version 4368 ist, solltest du die Datei EmuVariableUefi-64.efi zu den anderen EFI-Dateien, unter /EFI/CLOVER/drivers64UEFI installieren.

Das geht am einfachsten mit dem Clover Configurator...