

Erledigt AppleALC ins BIOS

Beitrag von „Skorpi08“ vom 21. Januar 2018, 10:01

```
"layout-id",  
Buffer (0x04)  
{  
0x11, 0x00, 0x01, 0x11  
},
```

Das sollte die 99 sein, fürs Z77x-UD5H mit ALC898