

Erledigt AppleALC ins BIOS

Beitrag von „McRudolfo“ vom 21. Januar 2018, 10:28

Hat der Sound denn schon mal funktioniert?

Ich habe leider im Forum keine Angabe gefunden, mit welcher AudioID das Z77X-UD5H funktioniert.

Im Zweifel musst du probieren:

0x01, 0x00, 0x00, 0x00 = 1

0x02, 0x00, 0x00, 0x00 = 2

0x03, 0x00, 0x00, 0x00 = 3

0x05, 0x00, 0x00, 0x00 = 5

0x07, 0x00, 0x00, 0x00 = 7

0x0B, 0x00, 0x00, 0x00 = 11

0x0D, 0x00, 0x00, 0x00 = 13

0x1C, 0x00, 0x00, 0x00 = 28

EDIT:

0x41, 0x00, 0x00, 0x00 = 65

Müsste die 99 nicht eigentlich

0x63, 0x00, 0x00, 0x00 = 99 sein?

Hast du überprüft, ob die Layout-ID richtig injected wird? Welches macOS nutzt du?