

Erledigt

Clover Boot Neustart ohne Fehlermeldung nur plus Zeichen -verbose

Beitrag von „simplylabs“ vom 21. Januar 2018, 13:55

Hey [Ralf](#)

Hab alles durch, hat aber nichts gebracht, immer noch nach wie vor die plus Zeichen.

Muss ich bei clover beim booten irgendwas initialisieren oder injecten oder so?

Hab alles genau so gemacht wie beschrieben.

Das einzige was ich noch erahnen könnte, im BIOS gibt es die Option Boot Mode, wenn ich allerdings auf UEFI mache kommt das ich ein Bootable device einstecken soll und weiter, mehr geht nicht.

Hast du noch Ideen?

Also ich starte den computer, mit F12 und wähle das von USB Stick gebootet werden soll, dann öffnet sich clover, geh auf USB mit Leertaste, Leertaste auf verbose und dann auf das Boot OS with selected options

Und dann muss ich ne Weile laden dann kommt entweder "does print F works" eher selten aber ab und an und normalerweise eben das ++++++

Ich hab in der P list ein Wert geändert was anders war als im link von dir und habe noch den fix eingefügt.

Die kext files sind unter 10.12, kann da vielleicht was falsch sein?

Dort sind

AppleIntelE1000e.kext

VoodooHda.kext

IntelGraphicDVMTFixup.kext