

Erledigt

nach Bios Update kein MacOs mehr

Beitrag von „Nightflyer“ vom 21. Januar 2018, 19:32

Du musst nach einem [Biosupdate](#) die für den Hackintosh relevanten Einstellungen wieder im Bios setzen. Nach dem Update sind die Defaults Einstellungen wieder geladen