

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „SirusX“ vom 23. Januar 2018, 20:03**

Da ich nun mal mein AMD Asus Prime B350M-A nutze mit einem Ryzen 5 1400 mit HighSierra würde ich gerne die USB flott machen von dem Board leider finde ich die Einträge so nicht in der IORE die sind dort anders geführt.

[@kuckkuck](#) hoffe du kannst mir helfen bekomme auch keinen wirklichen USB 3.0 oder 3.1 Speed 10MB's wird aber mit bis 5GBis angezeigt in der SystemInfo