

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „sunraid“ vom 25. Januar 2018, 10:59

[Zitat von wl_michael](#)

Ich benutze eine DELL DW1520 BCM943224HMS welche von Sierra unterstützt wird.

Diese Wlankarte muss am WWAN MINI PCIe Steckplatz eingebaut werden. Ansonsten gibt es Verbindungsaussetzer wegen Rückkopplungen zum Bluetooth Modul.

Ist das mit dem WWAN Steckplatz zwingend notwendig? Habe meine DW1520 gerade in den normalen WLAN Steckplatz eingebaut da der Adapter noch nicht angekommen ist und es lüpft jetzt seit ca. 30 min ohne Probleme!

Bislang keine Aussetzer oder Verbindungsabbrüche!

Bin voll zufrieden und sage nochmals vielen Dank für die super Anleitung

Ein Frage habe ich noch! Warum taucht im Dialog unter "Über diesen Mac" der Reiter Speicher nicht auf?