

Erledigt

HowTo: Ryzentosh

Beitrag von „SirusX“ vom 25. Januar 2018, 21:35

Gibt ryzen patches für Bluetooth dann gehen die auch aber meine USB Ports verhalten sich komisch und BT geht auch nur wenn ich alle usb kexte raus nehme ... kann im bios auch zu USB nix einstellen ...

Würde da eine PCIE USB 3.0 Karte helfen ?