

**Erledigt**

## **GA H170N Wifi Custom Macmini Worklog**

**Beitrag von „Snapshooter“ vom 28. Januar 2018, 18:51**

Kurz fürs Verständnis: ein (auch nachträglich geänderter) EFI Ordner kann bei mir Abhilfe schaffen?

Mein Verlauf:

- Bootstick mit Clover fertig gemacht (USB 2.0) und High Sierra auf die gewünschte SSD installiert (ohne dass andere Festplatten angeschlossen waren)
- Clover Bootloader auf die EFI Partition kopiert