

{SUCCESS} Lenovo V110-15IKB mit i5-7200u und HD620

Beitrag von „blackcat“ vom 28. Januar 2018, 18:54

Hab jetzt mit dem Configurator mal generated und etwas mit [@grt](#) s Config.plist aufgefüllt, jedenfalls vorsichtig und teilweise.

Clover für UEFI ging nicht, also auf ESP und boot0ss in MBR, jetzt bootet sie wenigstens endlich von der internen HD.

Audio: ~~no~~

BT/Wifi: no

Ethernet: ~~no~~

Grafik: ~~jetzt nach der Fummelei von 7 auf angeblich 1536MB (aber bei dem Geflacker auf Full-HD bezweifle ich das)~~

Kamera: Yes

Kartenleser: no

SATA: Intel 10 Series Chipset

Batterie: ~~no~~

Tastatur/Pad: ~~no (geht nur über externe an USB)~~

Für heute reicht's mir. Ich brauch noch'n Bier auf den Streß.