

Erledigt

Ozmosis nun auf 100-Series Mobos!!

Beitrag von „griven“ vom 30. Januar 2018, 22:26

Ich möchte dazu sagen das ich lediglich gesagt habe das das Problem auf meinem Z77 ebenfalls festgestellt habe während ich mit OZ aus der EFI bzw. von einem USB Stick aus experimentiert habe und wie ich es habe lösen können. Wie [@kuckkuck](#) richtig sagt kommt es zu lustigen Effekten auf der EFI Partition wenn der FileSystemtreiber nicht passt. Ich habe das eingeworfen weil der Fehler eben auf meiner älteren Plattform ebenfalls aufgetreten war und ich genau das gleiche Problem mit dem fehlenden SMBIOS hatte bzw. eigentlich sogar mit dem fehlen der kompletten defaults hatte.

Die Frage ist in dem Fall also wie bekommt man die defaults gelesen denn hier liegt in Freddies Fall der Hund begraben.