

Erledigt ALC892 kein Sound

Beitrag von „Mocca55“ vom 31. Januar 2018, 22:48

Hallo,

ich würde die AppleALC, Lilu Combo nehmen und in der EFI unter Kexts Other ablegen. Dann müsstest du die Layout ID 1 in Clover eingeben und bei FixHDA einen Haken setzen. Dann sollte der Sound funktionieren.

Gruß Mocca55