

Erledigt

Update 10.13.3 kein Boot, zusätzlicher CLOVER Eintrag (AMD Ryzen)

Beitrag von „raptor3012“ vom 1. Februar 2018, 15:01

Guten Tag an Alle,

bei meinem Ryzen Hackintosh mit HighSierra (10.13.) passiert mit dem Update auf 10.13.3 folgendes:

Neustart zur Installation, er beginnt das Update zu installieren, dann macht er einen reboot, in Clover ist neben den beiden Einträgen boot macOS from macOS bzw. macOSRecovery nun zusätzlich der Eintrag macOS Installation zu sehen, der auch als erster in Clover steht. Booten in macOS from macOS geht, da lande ich aber wieder wie vorher in 10.13.

Boote ich hingegen von macOS installation, bleibt er hängen, siehe Foto anbei.

Weiß jemand wo da der Fehler sein könnte, wahrscheinlich 60cm vom Bildschirm weg nehme ich an.