

**Erledigt**

## **High Sierra ohne Erfolg (Gigabyte GA-Z77X-UD5H; NVIDIA GeForce GTX 670)**

**Beitrag von „ductator“ vom 1. Februar 2018, 21:02**

Falls der zweite Intel LAN Port zum laufen gebracht werden soll (ja, das Board hat zwei LAN Chips), dann hilft [IntelMausiEthernet.kext](http://IntelMausiEthernet.kext)