## Erledigt Intel HD4600: Probleme mit 4K Auflösung (UHD) ... die zweite Runde.

## Beitrag von "rubenszy" vom 2. Februar 2018, 20:01

Seit wann wurde im Mac mini 7.1 einen 4570er verbaut, noch nie.

Wenn ihr euer SMBios einstellt dann richtig, dieses macht schon Sinn, da einige Einstellungen getätigt werden die ein anderes nicht hat.

Mein System ist ein iMac14.3 von der CPU Komponente her und das passt auch, da ich keine SSDT sondern CPUFriend.kext+CPUFriendDataProvider.kext benutze.



Dein i5-4570 taucht bei Mac Mini nicht mal auf eher bei iMac14.2







Solltest du Versuchen dein 2160p mit 60Hz über den HDMI laufen zu lassen, klappt nicht der HD 4600 unter stützt nur 24Hz über HDMI aber per DP sind die 60Hz möglich.