

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „DSM2“ vom 3. Februar 2018, 18:50

[@kuckkuck](#) Es scheint als war die Zuweisung nicht ganz korrekt, jedenfalls war die Bluetooth Geschichte sofort da, nachdem ich zugewiesen habe das der Port HS09 ein USB 2.0 oder 3.0 Port ist.

Geht jedenfalls mit beiden, habe aber auch testweise den Anschluss geändert...

Ja, genau das mit Erfolg bezog sich darauf das die Karte nicht auftauchte, irgendwie hatte ich den Grund für die SSDT falsch aufgefasst.