

Erledigt

Lenovo Thinkpad T430 Prozessor Tauschen

Beitrag von „stephan6531“ vom 3. Februar 2018, 20:47

Hallo, vielleicht hat einer von euch hier für mich eine Antwort! Hab folgendes Problem mit meinem T430, nach dem Tausch des Prozessors auch einen i7 3630QM, wird mein Notebook wenn es in Betrieb ist nicht mehr geladen! Wenn ich im BIOS nur einen Prozessor Kern aktiviere funktioniert es! Komisch! Hat das eventuell was mit dem Netzteil zu tun??? Da ja der i7 mehr Watt verbraucht??? Benutze das 65 Watt 20V Netzteil! Mit dem i5 hatte ich dieses Problem nicht, auch nicht in der Dockingstation! Wäre über jede sinnvolle Antwort dankbar! Lg