

Erledigt

High Sierra 13.3 Installationsproblem Skylake

Beitrag von „al6042“ vom 4. Februar 2018, 18:08

Dann teste bitte noch folgende Layout-IDs unter "Devices"->"Audio"->"Inject" in deiner config.plist:

2, 3, 5, 7 und 11

Diese aber nacheinander... d.h. Eintrag setzen, config.plist sichern, neu starten und Ergebnis prüfen.

Mit dem leicht veränderten Terminal-Befehl kannst du den eingetragenen Wert prüfen:

Code

1. `ioreg -p IODeviceTree -n HDEF -r |grep layout-id`

Die Ausgabe erfolgt in Hexadezimalen Zahlen, somit wird die 11 als 0B000000 angezeigt werden.