

Erledigt

Post-Installation: Probleme mit Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce

Beitrag von „bioBios“ vom 4. Februar 2018, 18:32

Hallo [@exhale2018](#) mit grossem Interesses habe ich deinen Beitrag gelesen. Ich bin am Einlesen in die Materie und habe mir auch ein Asus Rog Maximus IX Hero z270, i7-7700k, GeForce 1070 bestellt. Ich warte auf die Teile. Da wir ja beinahe das gleiche System haben: kanns du mir bitte die **config.plist und das EFI (oder Screenshot von den benutzen Kexten)** mal in einem Zip oder Screenshot hinterlegen? Dann müsste ich das Rad nicht neu erfinden und hätte eine Orientierung beim Erstellen (möchte aber nicht nur kopieren, sondern auch verstehen). Bin wie du schon seit vielen Jahren mit Mac vertraut - aber die Preise für die neuen Macs sind eine Unverschämtheit. Jetzt ist es genug, Micky Maus Cook! Grüsse