

Erledigt

CoffeeLake Installation - PCIe SSD wird nicht erkannt

Beitrag von „harrald“ vom 5. Februar 2018, 16:39

Ja genau, allerdings erkennt das system die pcie nur teilweise, wird mir im disk utility zwar angezeigt allerdings bei der installation ausgegraut und im finder gar nicht angezeigt.