

Erledigt

Problem Ausschalten

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 5. Februar 2018, 18:59

Auf meinen beiden Skylake-Systemen nutze ich keinen Shutdown-Fix, sondern habe das korrekte Herunterfahren mit einer SSDT + Clover-ACPI-Rename (Credits: Rehabman) gelöst. Kannst du ja auch mal ausprobieren, die DSDT sieht dahingehend vielversprechend aus.

Vorgehensweise:

- SSDT-PTS.aml in /EFI/CLOVER/ACPI/patched/ ablegen
- ShutdownFix im Clover Configurator deaktivieren
- Im Clover Configurator den ACPI-Patch/Rename "change Method..." einbauen
- Neustart und Anmelden
- Rechner herunterfahren und hoffen, dass es keinen Neustart gibt

Comment change Method(_PTS,1,N) to ZPTS

Find 5f505453 01

Replace 5a505453 01