

Erledigt

Speedstep, Shutdown und Sleep funktionieren nicht.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. Februar 2018, 21:07

Der in der SSDT gesetzte plugin-type wird nicht in nicht übernommen bzw. ist nicht in deinem IOReg Auszug zu finden. Das heißt, dass entweder du die SSDT beim erstellen des IOReg aus obigem Archiv nicht installiert hattest, die SSDT nicht geladen wird, oder die SSDT fehlerhaft ist.

Bitte schick mal deine config.plist und check im Bootlog über den CloverConfigurator ab, ob die SSDT auch geladen wurde.

Woher stammt die DSDT eigentlich? Die sieht mir ja nicht gerade gepatcht aus...