

Erledigt

BCM94360CD Ruhemodus funktioniert nicht

Beitrag von „Tschanz“ vom 7. Februar 2018, 20:08

Hallo ihr lieben Hackintosh Profis,

ich habe ein Problem mit meinem Hackintosh.

Soweit funktioniert alles ohne Probleme 😊 , aber nun hab ich mir die BCM94360CD per PCIE eingebaut um WLAN und Bluetooth zu erhalten.

Das hat auch einfach funktioniert, nur leider funktioniert der Ruhemodus nun nicht mehr. Der Hacki wacht sofort wieder auf.

Nun hab ich schon rausfinden können, das es an der Anbindung vom Bluetooth liegt. Die wird per internen USB angeschlossen.

Jetzt frage ich mich, ob mir ein nettes Forenmitglied helfen kann, das wecken per USB raus zu nehmen. Ganz oder nur diesen Port ist mir egal.

Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte.

Danke schonmal

Tschanz