

Erledigt

Speedstep, Shutdown und Sleep funktionieren nicht.

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 7. Februar 2018, 20:46

Ich habe nun in Clover im Punkt ACPI den DSDT.aml Namen entfernt und konnte den PC starten. DSDT.aml ist weiterhin im Ordner Patches. Ich hoffe das ich durch das entfernen des Namen die DSDT Datei am laden hindern konnte.

Config.Plist ist mit im Anhang.

Dann habe ich genau nach Anleitung im WIKI die SSDT erstellt und die Datei SSDT.aml in den Patches Ordner kopiert.

Der Ordner ist mit im Anhang.

Ich habe nun das Gefühl das, das Takten von der CPU nun gar nicht mehr oder eher schlechter funktioniert.

Ein kleiner log von Intel Power ist auch im Anhang.

Das Boot log file ist ebenso mit im Anhang.