

Erledigt

BCM94360CD Ruhemodus funktioniert nicht

Beitrag von „Tschanz“ vom 7. Februar 2018, 22:31

Hi,

ja das hatte ich auch schon probiert.

Leider hat es nicht geholfen.

Ziehe ich die Anbindung am USB-Port ab, funktioniert der Ruhezustand, zumindest manuell

Ich werde mich wohl mit DSDT beschäftigen müssen, für die Feinheiten