

**Erledigt**

## **Handoff beim BCM943602CS Chip**

**Beitrag von „doorstep“ vom 8. Februar 2018, 20:03**

Also ich habe jetzt sämtliche Patches ausprobiert, dann hat sich die Locale Kennung von ETSI zu FCC oder die Länderkennung zu #a gestellt, doch es hat nichts positives in Sachen Handoff bewirkt. Ich habe natürlich nicht willkürlich die Patches genutzt, nur habe ich eben jetzt jeden durch.

Mehrfach habe ich jetzt auch die ganzen iCloud Geräte entfernt, aber auch ohne Erfolg.

Und der Softwarestand vom Hack ist auf jeden Fall 10.13.3 und vom Ei-Föhn ist es 11.2.5. Ich denke daran sollte es nicht liegen.