

Erledigt

BCM94360CD Ruhemodus funktioniert nicht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 9. Februar 2018, 13:30

[@Tschanz](#) du kannst das Limit schon erweitern, aber du musst dir überlegen ob du das willst. Alternativ kannst du auch entweder auf einen Port Verzichten, oder bei einem Port den USB 2.0 Bestandteil (HS) excluden und ihn zu einem only USB 3.0 Port umfunktionieren. Sobald klar ist was der letzte USB 3.0 für eine Bezeichnung hat, kann ich dir eine SSDT bauen.