

Erledigt

Intel HD4600: Probleme mit 4K Auflösung (UHD) ... die zweite Runde.

Beitrag von „Bernd.H“ vom 10. Februar 2018, 01:47

soeben installiert den Clover 4411 aber da ist die Änderung noch nicht drin und den 4414 gibst noch nicht.

Kan man die Änderung in den 4411 irgendwie integrieren ? ich bin aber kein Experte mit Clover. Wie ich das so gelesen und verstanden habe

bezieht sich die Korrektur aber nur, wenn der EFI Ordner in einer ESP liegt. Ich habe keine ESP, bei mir liegt der EFI Ordner im Hauptverzeichnis

der entsprechenden macOS 10.13.4 Beta2 Partition. Wird das dann auch da funktionieren ?