

Erledigt

Macbook versehentlich mit Clover Boot-SSD gekilled

Beitrag von „McRudolfo“ vom 12. Februar 2018, 07:29

Hast du es schon mit einem NVRAM-Reset versucht?

Direkt nach dem Einschalten Alt + Command + P + R -Tasten gedrückt halten.

<https://support.apple.com/de-de/HT204063>