

**Erledigt**

## **Macbook versehentlich mit Clover Boot-SSD gekilled**

**Beitrag von „scarface0619“ vom 12. Februar 2018, 13:30**

2014 Modelle haben schon die eigenen NVME SSDs verbaut, daher scheitert es ohne Adapter.