

**Erledigt**

## **Speedstep, Shutdown und Sleep funktionieren nicht.**

**Beitrag von „Peter\_Pan“ vom 14. Februar 2018, 14:56**

In dem Log steht das er ganz selten von 3500 auf 800 MHz runter regelt.

Im Anhang noch einmal en Bild beider Programme.

Ich hoffe das wir das noch hin bekommen 😊 Hoffentlich ist das Problem das der Rechner sich nicht von selbst ausschaltet nicht so groß 🙄