

Erledigt

Speedstep, Shutdown und Sleep funktionieren nicht.

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 14. Februar 2018, 14:56

In dem Log steht das er ganz selten von 3500 auf 800 MHz runter regelt.

Im Anhang noch einmal en Bild beider Programme.

Ich hoffe das wir das noch hin bekommen 😊 Hoffentlich ist das Problem das der Rechner sich nicht von selbst ausschaltet nicht so groß 🙄