

Erledigt

Sierra auf einem Lenovo E460

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 14. Februar 2018, 19:38

Problem gelöst, und die Lösung war einfach: Bei neueren Clover-Versionen reicht es unter *KextsToPatch* nicht mehr aus, nur den Namen der Kernel-Extension einzutragen, sondern mittlerweile ist der Bundle-Identifizierer erforderlich.

com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 statt *Brcm4360* als Beispiel. Bis vorhin ist mir gar nicht aufgefallen, dass die *config.plist* da noch nicht aktuell war und z.B. der wichtige *fcvo* patch deshalb nicht funktioniert hat. Jetzt läuft das E460 auch mit der aktuellsten Clover-Version und *AptioMemoryFix.efi*.