

Erledigt

Sony Vaio i5 520M und Macos Sierra ?

Beitrag von „Mocca55“ vom 16. Februar 2018, 17:41

Sieht aus als ob die Verbindung zum USB Port abbricht. Lade mir mal den aktuellen USBInjectAll.kext und kopiere in Idee EFI in Clover/Kexts/Other und dann nochmal testen ob es bootet.

<https://bitbucket.org/RehabMan...SBInjectAll-2018-0102.zip>

Edit

oder mal einen anderen USB Port testen

Gruß Mocca55