

Erledigt

High Sierra Start hängt im Clover Bootloader

Beitrag von „~Friese~“ vom 16. Februar 2018, 17:53

[@al6042](#), deiner Anregung folgend hab ich mir eine Gainward GTX 770 Phantom 4GB NE5X770010G21041P besorgt und eingebaut.

High Sierra startet und "alles" funktioniert, soweit ich das zum jetzigen Zeitpunkt beurteilen kann.

Unter "Über diesen Mac" wird die Karte jedoch als "Gainward GeForce GTX 770 2048 MB" angezeigt, was vermuten lässt, dass entweder der vram nicht richtig erkannt wird oder es sich nicht um eine 4gb karte handelt 😞 So ich dann mit dem Verkäufer noch ein Gespräch zu führen hätte.

Wie bekomme ich nun herraus, was die Ursache ist bzw. wo der Fehler liegt?