

Erledigt

Nach Installation DW1560 Wlan Bluetooth Karte startet PC sofort wieder von alleine nach dem Herunterfahren

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. Februar 2018, 11:15

Irgendetwas bringt den PC dazu neu hochzufahren, nachdem er runtergefahren wurde. An diesem Punkt sind jedoch Treiber von Apple nicht mehr aktiv (im Gegensatz zu ACPI Vorgängen oder UEFI Services). Einen bestimmten port als intern zu definieren, bringt häufig was, wenn der Rechner aus dem Sleep direkt wieder aufwacht, da bestimmte Treiber Informationen falsch verarbeiten und Signale der Karte als Aufwachsignal eines externen Geräts interpretieren. Ich glaube aber nicht, dass uns das als intern definieren hier weiterhilft, da diese Treiber am besagten Punkt garnicht mehr aktiv sind 😊

Manchmal hilft es bereits bestimmte [BIOS Einstellungen](#) zu verändern. Hier zB als Beispiel:

[Zitat von Peter Pan](#)

Ich habe das Shutdown Problem lösen können. Das war auch nervig
Ich bin wirklich alle Punkte im Bios durchgegangen und habe den Punkt -Ein/Aus-Wiedergabe gefunden-
dieser war aktiviert und soll dazu da sein um MP3-Player anzuschließen wenn der PC aus ist um Musik zu hören.

Zudem gibt es verschiedene Möglichkeiten einen shutdown in den ACPI Tabellen zu verhindern. Der FixShutdown aus Clover ist hierbei nur eine 😊 Wir können also ebenfalls noch ein paar andere mithilfe deiner DSDT probieren.

Ist das Shutdown Problem nur vorhanden wenn die Karte eingebaut is?