

**Erledigt**

## **Opticaddy funktioniert nicht beim Dell Latitude E6330**

**Beitrag von „sunraid“ vom 17. Februar 2018, 11:51**

Ich habe nun mal folgendes ausprobiert...

Interne SSD mit HS 10.13.3 und in den Caddy auch eine SSD reingesteckt.

Und siehe da, keine der o. g. Probleme. Die zweite SSD wird vom System erkannt und kann gelesen und beschrieben werden.

Alles irgendwie nicht so wirklich für mich nachvollziehbar! Kombi SSD <=> SSD klappt / Kombi SSD <=> HDD klappt nicht

Hat jemand eine plausible Erklärung dafür?