

Erledigt

OT Verständnisfrage zu Clover

Beitrag von „Shado“ vom 17. Februar 2018, 19:12

Hi, im Anhang ein paar Kexte, die du ersetzen könntest. Im FakeSMC (von mir) sind die Sensoren integriert. Also entferne alle FAKESMC*.kexte und ersetze sie mit dem Einen, den ich dir geschickt habe.

Für den Sound habe ich dir den AppleALC und den LILU reingepackt. Das funktioniert aber nur , wenn du den Original-Kext AppleHDA noch im System hast.

Den Mausi-Kext kannst du entfernen.

Die Bildschirmfotos zeigen dir, meine gesetzten Haken im CloverMenü von meinem Board (ASROCK Z68 mit einer i5-2400 CPU). Ich bevorzuge dort auch den iMac13,2 und CsrActiveConfig 0x7F.

Die auf der ConfigSeite "ACPI" gesetzten Patches von mir (z.B. EHC1 to EH01) sind nicht kriegsentscheidend. Sie können nachträglich gesetzt werden oder auch ignoriert werden.

Was ich aber im Hintergrund denke: 🤔

Dass deine Grafikkarte (GT520) nicht richtig mitspielt. Ich habe bis jetzt **kein System** mit der GT520 unter Sierra & HighSierra richtig zum Laufen gebracht.