

Erledigt

Nach Installation DW1560 Wlan Bluetooth Karte startet PC sofort wieder von alleine nach dem Herunterfahren

Beitrag von „witjojo“ vom 18. Februar 2018, 04:27

Hi,

ich sehe schon das es jetzt kompliziert wird. Ich bin nicht so der Profi aber werde zuerst einmal im BIOS nachschauen ob da noch irgendwelche Einstellungen sind, wie Kuckkuck sagt. Dann lese ich mir mal die Anleitungen von Brumbaer durch.

Und zu dem 2. Fix für die angeschlossenen USB Geräte kann ich sagen, das ich ihn nicht benötige. Es reicht mir aus wenn der PC nur nicht neu startet ohne angeschlossene USB Geräte.


EDIT:

Ich habe jetzt die [Bios Einstellungen](#) überprüft. WOL war auf Automatic.

Ich habe es auf Disabled gestellt und der PC macht jetzt keinen eigenständigen Reboot mehr nach dem Herunterfahren.

Jetzt kann ich aber kein WOL mehr nutzen, also habe ich WOL wieder eingeschaltet. Es liegt ja eindeutig an der WLAN Karte.

Ich habe jetzt die WLAN Karte mit IORegistryExplorer gefunden.



Was ich bereits sagen kann:
 Ports HS01 und HS02 sind die Frontanschlüsse.
 Ports HS09 und HS10 sind die Rückanschlüsse.
 Port HS06 ist der interne wo die WLAN Karte dran ist.

Wie kann ich jetzt genau die Karte als intern definieren. Kann mir jemand helfen?
 Ich verstehe bei dem Text von Brumbaer echt gesagt nicht viel.
 Da wird immer nur erklärt wie man Ports deaktiviert und nicht wie man einen Port als intern definiert.