

Erledigt

Sony Vaio i5 520M und Macos Sierra ?

Beitrag von „Mocca55“ vom 19. Februar 2018, 09:16

Dann setzt im Clover Configurator unter Graphic noch einen Haken bei Inject EDID.

Eine DSDT würde ich noch für dein Gerät Patchen. Drücke dazu mal in Clover beim Booten ein paar mal F4 dann wird eine rohe DSDT in der EFI unter EFI/Clover/ACPI/Org abgelegt. Daraus bitte die DSDT.aml hier Hochladen.

Sound sollte über DSDT dann später auch gehen. Das er erstmal den Audio Codec im DCPI Manager sehen.

Gruß Mocca55