

Erledigt

GTX 1050 Ti Windforce - no device found - 10.11.6

Beitrag von „jtss90“ vom 20. Februar 2018, 21:56

Das kann ich nicht glauben: **ES KLAPPT!!! Graphics: nVidia GTX 1050 Ti!!! mit Voll GPU RAM Speicher!!!**

Ich kann nichts mehr sagen: americanapple86->60 Stunde->vergeblich, hackintosh-forum.de->20minuten->ALIVE AND KICKIN!!

DANKE DANKE DANKE!!!!

es ist nicht nur die GPU, aber die ganze machine lauft super!!! Ethernet, bluetooth, firewire, onboard sound, onboard graphics, sleep, wake, ALLES! THANK YOU SO MUCH!!!

Ich habe nur bemerkt was komisch: beim shutdown command, wird das computer sich restarten statt komplett ausschalten...was könnte das sein? no big deal aber schon...

nochmals  !!!!!!!