

Erledigt

GTX 1050 Ti Windforce - no device found - 10.11.6

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 20. Februar 2018, 22:10

Kannst du in Acpi unter fixes - FixShutdown wieder entfernen aus deiner config.plist und schauen was passiert?