

Erledigt

## Lenovo T530 die kleine Zicke goes High Sierra

Beitrag von „EintopfLakai“ vom 21. Februar 2018, 19:18

[Zitat von Sascha\\_77](#)

Ausser die apfs.efi Datei (so Du denn APFS Volumes verwendest .. aber würde die Datei pauschal in den EFI Ordner legen) **brauchst Du dann und den HD4000 Scramble PatchToKext musst du ändern**. Der Rest kann so bleiben wie er ist. Clover nat. auf die aktuellste Version updaten.

Nachdem ich nun meinen PC erfolgreich auf 10.13.3 (mit Sleep, SpeedStep usw) gebracht hab, hab ich mir nun mein T530 vorgenommen und dort eine frische Installation von 10.13.3 aufgesetzt (ehemals 10.12.6). Die Installation lief wie auf einem original MacBook 😄

Aber was meinst du mit dem Patch? Was genau muss dort geändert werden? Stelle aktuell keine Probleme mit der Grafik fest. Sie wird komplett erkannt (Name/Speicher) und ist auch unterstützt (metal usw.)