

Erledigt

ASUS GL553VD ELAN 1200 Touchpad,etc.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 23. Februar 2018, 12:47

Wenn du die Fehlermeldung AsusNBFnKeys meinst, die kommen vom Patch AsusNBFnKeys.kext. Keinen Ahnung ob dieser Kext bei dir auch funktioniert. Es gibt da eine Anleitung und eine ganze Menge von Patches welche man probieren kann.

<http://forum.osxlatitude.com/i...river-for-asus-notebooks/>

Ansonsten habe ich die dsdt.aml aus post 25 nochmal kontrolliert. Da passt eigentlich alles um die Keys anzuzeigen.

Hier noch eine Möglichkeit um herauszubekommen ob es auch wirklich ACPI Events sind.

[XiaoMI 12,5 Zoll \(m3 6Y30\) mit HS](#)